



INSTRUCCIÓN LABORAL

Limpieza de Alambre para calentadores de cable

Revisión 00

PROCEDIMIENTO NO.: WI-8.2.4.23

VIGENTE A PARTIR DE 05/22/09

A. Propósito:

Limpiar alambre y quitar residuos y materia extraña antes de enhebrar.

B. Materiales

MethylEthylKetone (MEK)

Isopropanol (Alcohol Isopropil de 99%)

Trapos de Algodón, blancos, limpios, libres de pelusa

C. Procedimiento:

Nota: Si hay señas de oxidación en el alambre, debe ser pulido para quitar la oxidación antes de limpiar.

- 1) Moje un trapo con MEK y vaya limpiando el alambre.
- 2) Repita el paso 1 hasta que el trapo quede libre de residuos.
- 3) Seque el alambre con un trapo limpio.
- 4) Moje un trapo con Isopropanol y vaya limpiando el alambre.
- 5) Seque el alambre con un trapo limpio.

HISTORIAL DE REVISIONES

NIVEL DE REVISION	FECHA DE REVISION	SECCIONES	DESCRIPCIÓN DE CAMBIO
00	05/22/09	Todas	Publicación inicial

AUTORIZACIÓN

PUESTO	OCUPADO POR	FIRMA DE AUTORIZACION O INICIALES
Preparado por: Gerente de Ing. de Producto	Ron Vafai	
Representante de Gerencia Principal/ Representante Gerencial:	Abe Joseph	