



Committed to Excellence

Instrucciones Laborales

## Aplicación de Revestimiento Reflectivo

Revisión 00

PROCEDIMIENTO NO.: WI-8.2.4.47

VIGENTE A PARTIR DE 6/11/2012

1. Prepare superficie según requiera para que se pegue a la superficie.
2. Enmascar, según necesario, cualesquier áreas que deben quedar libres del revestimiento.
3. Use los equipos apropiados para reducir el exceso de pulverización y los relacionados vapores.
4. Aplique con pulverizador, brocha o cualquier aparato que deje un espesor uniforme.
5. Retire cinta de enmascar cuando quede seco el revestimiento.
6. Curado de revestimiento según especificaciones de manufactura.

### Historial de Revisiones

Revisión Revis	Fecha de Revisión	Secciones	Descripción de Cambio	Siglas
00	6/11/2012	Toda	Publicación Inicial	TCH

### Autorización

Puesto	Ocupado por	Firma
Gerente de Producto	Thomas Hittie	
Representante de Gerencia Principal	Abraham Joseph	